

計測前状況 (中浦)


中浦 2018 年以降の衛星写真データ




2018




砂地で過去 5 年間をみても藻場は確認できない



2021



2022



境界線上に投石されている、藻場は確認できない




投石から藻礁を設置したサイドに
藻場を確認することができる

2023

計測前状況 (野島)

野島 2022 年以降の衛星写真データ



2022



砂地で過去 3 年間をみても藻場は確認できない



2024

2024/1/17 撮影



空撮にて色の濃い部分に関しても、
潜水調査の結果石場であり、藻場は確認できなかった。